

Octobre 2023

Fiche de réparation : Tellière MANDINE

Plaque machine :




Problèmes : ne fonctionne plus.


Démontage de la plaques ouverture par le dessous

Méthode :

1 Observation en détail. Corrosion avancée sur CI




2 Nettoyage




Deux pates du Circuit intégré ont disparu et on ne voit pas de références pour l'identifier.

Solution de la dernière chance :

Creuser le boîtier pour retrouver du cuivre afin de refaire les connexions avec le circuit imprimé.



## Soudure



Et dépose de vernis isolant en plusieurs couches



Remontage

Essai



Et par chance ça fonctionne