

RAPPORT D'INTERVENTION			DATE	27/04/2024	FICHE RC		19
REPARATEURS	?	JEAN-PHILIPPE	GERARD				
CATEGORIE		APPAREIL	MARQUE		REF / MODELE		
	ELECTROMENAGER	ASPIRATEUR TRAINEAU	ROWENTA		RO442111/410 SILENCE FORCE COMPACT 2100 W Max		
NOM ET ADRESSE VULLO MARIA VOUREY				Tél: 06 83 51 34 77 E-mail			
CE QUE DIT LE PROPRIETAIRE L'aspirateur fonctionne, mais parfois il s'arrête et redémarre en manipulant le cordon d'alimentation.							
CE QUE DIT L'APPAREIL (AVANT LA MISE SOUS TENSION VERIFIER L'ABSENCE DE COURT-CIRCUIT).							
A la mise sous tension l'aspirateur ne fonctionne pas du tout							
HYPOTHESES DE PANNE				ACTION			
-Cordon d'alimentation coupé soit au niveau de la prise Soit au niveau de l'enrouleur. - - - - -				Avec le testeur de tension sans contact, il n'y a pas de continuité électrique à partir de la prise d'alimentation. Remplacement de la prise - - - - -			
DEMONTAGE APPAREIL		FACILE	X	MOYEN		DIFFICILE	
CONTROLE VISUEL DES COMPOSANTS							
MESURE DES COMPOSANTS							
REPARATION EFFECTUEE, COMPOSANTS A REMPLACER OU ADAPTATIONS Remplacement de la prise, fournie par Pierre F. Coût de la prise 4€							
DIAGNOSTIQUE REPARATION		TOTALE	X	PARTIELLE		HS	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

