

Repair café Voironnais 12 10 2024

HOT KNIFE CUTTER

Marque : Torchtrade

Type HS-10



Constat : Ne chauffe plus !

Inspection visuel du circuit electronique Ras


Démontage, test des condensateurs, RAS

Démontage, test des Transistors, 1 Hs 1 bon

Remplacement du transistor défectueux :

Transistor canal NPN E13009L

400V 12A NPN Boitier TO-3P



Shenzhen Kexinhui Technology Co., LTD Store >



Transistor canal NPN E13009L, lot de 5 pièces, J13009 12A400V, 13009, nouveau, original

1,90 € x1

Retour gratuit · Livraison garantie

Acheter

Retour et remboursement

Sous-total

1,90€ ▾

Livraison

3,07€

Total

4,97€

TVA incluse

Mise en place du nouveau transistor essai, la LED s'allume et la lame chauffe .

Remontage de l'ensemble et essai concluant.

Réparation terminée.

Il reste 4 transistors.

