

## **Repair café Voironnais 29 11 2024**

### **Fiche de réparation : Machine à café Philips EP1220**




Constatation : les trois voyants rouges clignotent sans raison (bac et eau présent)



Démontage, analyse du fonctionnement, Inspection visuelle.


Test de la continuité des différentes sécurités thermiques et de la sonde NTC sur le bloc chaudière.

Les sécurités sont bonnes, mais la sonde n'indique aucune valeur de résistances, on doit trouver entre 10KΩ et 100 KΩ (varie en fonction de la température).



Remplacement de la sonde remontage et essai.

La machine à café fonctionne normalement.



Philippolienas 29 11 2024